


УТВЕРЖДАЮ
Директор НИЦ "Преобразователь"
ОАО "Электропривод"


Г.Н.Шестоперов

"01 " 03 2000г

АГРЕГАТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ
ЗАРЯДНО-ПОДЗАРЯДНЫЕ ТИПА

ВАЗП УХЛ4- 


Руководство по эксплуатации

ИЕАЛ 435311.096 РЭ

Главный конструктор


Г.Д.Кузнецов
"21" 05 1999г

Начальник КБ АСМ


Н.М.Рыськин
"21" 05 1999г

Нормоконтроль


Н.И.Ерина
10 00

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение.....	4
2	Условия эксплуатации.....	5
3	Технические характеристики.....	5
4	Устройство и работа.....	8
5	Указание мер безопасности.....	22
6	Использование по назначению.....	22
7	Техническое обслуживание.....	26
8	Возможные неисправности и способы их устранения.....	26
9	Комплект поставки.....	30
10	Свидетельство о приемке.....	31
11	Маркировка и упаковка.....	32
12	Хранение и транспортирование.....	32
13	Гарантий изготовителя.....	33
14	Сведения о консервации.....	33
15	Сведения об утилизации.....	34

Руководство по эксплуатации, в дальнейшем РЭ, предназначено для ознакомления потребителя с устройством, принципом работы и обеспечения правильной эксплуатации агрегатов выпрямительных типа ВАЗП УХЛ4-2 и их модификаций, именуемых в дальнейшем - агрегаты и рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию и использованию силовой полупроводниковой техники.

Несмотря на простоту обслуживания агрегатов, надежность и долговечность работы агрегатов во многом зависит от правильной и грамотной эксплуатации, поэтому соблюдение всех требований, изложенных в настоящем РЭ обязательно.

Агрегаты изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ16-87

ИЕАЛ.435 311.096 ТУ.

Руководство по эксплуатации для АС комплектовать листами 1 и 31а с отметкой «для АС»

Страна-изготовитель: Россия.

Предприятие-изготовитель: ОАО «Электропривод».

Юридический адрес изготовителя: Республика Мордовия, 430001 г. Саранск, ул. Пролетарская, 126

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Агрегаты выпрямительные типа ВАЗП УХЛ4 - являются статическими преобразователями трехфазного переменного тока в постоянный и предназначены для:

- зарядки кислотных аккумуляторных батарей;


- параллельной работы с аккумуляторными батареями на нагрузку;

- формовки отдельных аккумуляторов

[- для разряда аккумуляторных батарей с передачей электроэнергии (инвертирование) в сеть переменного тока.]

Примечание - Здесь и в дальнейшем в квадратных скобках будут даваться пояснения, касающиеся только агрегатов ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-3

1.2 Условное обозначение типа агрегата расшифровывается следующим образом:



2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Нормальная работа агрегатов обеспечивается в закрытых помещениях при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающей среды от плюс 1 до 35 °C (274 - 308 K);
- относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 25 °C (298 K);
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;
- отсутствие ударов и вибраций;
- рабочее положение в пространстве - вертикальное.

2.2 Запрещается устанавливать агрегаты в помещениях, не согласованных с органами энергонадзора и госпожнадзора.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические характеристики агрегатов приведены в таблице 1.

Примечание - агрегаты одноименного исполнения допускают в 1 и 2 режимах параллельную работу на общую нагрузку. [Канал 1 в режиме стабилизации напряжения].

3.2 Агрегаты имеют виды защит:

- от короткого замыкания на стороне выпрямленного тока;
- от короткого замыкания на стороне переменного тока;
- от перенапряжений;
- от не допустимых перегрузок;
- от понижения напряжения сети;
- сети от радиопомех.

3.3 Агрегаты имеют сигнализацию:

- ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ - индикатор зеленого цвета;
- ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ - индикатор красного цвета;
- СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ - индикатор зеленого цвета;
- СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА - индикатор зеленого цвета;
- (12) - НЕРЕГРУЗКА +25% - индикатор красного цвета;
- ОТСУТСТВУЕТ ФАЗА - индикатор красного цвета;
- НЕИСПРАВЕН ФИЛ...ФИЗ - индикатор красного цвета;

Габлица 1

Ч 188 № 106.200/

Продолжение таблицы 1

Типоисполнение агрегата	ВАЗП-260-80-УХЛ4-1	ВАЗП-260-80-УХЛ4-2	ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1	ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2	ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-3				
Наименование характеристики	II	III	II	III	I	II	III	Канал 1	Канал 2
	II	III	II	III	I	II	III	II	III
11 Диапазон ограничения тока при снижении напряжения до 50% от уставки, А (режим "Стабилизация тока")	84÷96	-	84÷96	-	42÷44	84÷96	-	42÷44	84÷96
12 Величина гульсаций напряжения на выходе в диапазоне 220÷260 В при работе на активную нагрузку, не более, %	-	-	-	-	±5	-	-	±5	-
13 КПД, % не менее							92		
14 Коэффициент мощности, не менее						0,86			0,80
15 Общий уровень интенсивности шума, не более, дБА							80		
16 сопротивление электрической изоляции:									
- в холодном состоянии, МОм не менее								5	
- в горячем состоянии, МОм не менее									
17 Время срабатывания ^{Случай} ₍₂₎ защиты от сверхтоков, не более, с								0,5	
18 Перегрузка тока в течение 10 минут цикличностью 1 раз в час, %								0,03	110
19 Степень защиты									IP20

- контроль напряжения и тока на выходе агрегата - И - индикатор цифровой ВОЛЬТ/АМПЕР с переключателем.

[В агрегатах З исполнения на канале 1 имеется дополнительная сигнализация о работе в выпрямительном (ВКЛ. ВЫПРЯМИТЕЛЬ) и инверторном (ВКЛ. ИНВЕРТОР) режиме - индикаторы зеленого цвета; ПЕРЕГОР.ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - индикатор красного цвета; ВКЛ.КАНАЛ 2 - индикатор желтого цвета;

(12) ПЕРЕГРУЗКА ~~+25%~~ - индикатор красного цвета;

[вольтметр и амперметр для контроля напряжения и тока нагрузки в канале 2.]

Примечание - Для контроля выключателя QF1 можно использовать контакты 3,4,5 на блоке зажимов XT1 [для контроля положения ~~внешнего переключателя~~ SA3 можно использовать его блок - контакты, выведенные на клеммы 10,11,12,13 блока зажимов XT1.]

3.4 Содержание драгоценных металлов:

- золото - не более 0,141г [0,266г];
- серебро - не более 20,056г [11г];
- пallадий - не более 0,0924г [0,212г];
- [- родий - не более 0,009г.]

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно агрегат выполнен в виде металлического шкафа. Остовом шкафа является унифицированный сборно-разборный каркас, с трех сторон закрытый съемными щитами, со стороны обслуживания имеется дверь. Обслуживание одностороннее. Подключение кабелей питания сети, нагрузки и дистанционного контроля осуществляется через нижнюю часть шкафа. Для монтажа агрегата на месте эксплуатации не требуется специального фундамента. Шкаф устанавливается на фундаментные болты. Для транспортирования в верхней части шкафа (на крыше) имеются грузовые ~~угольники~~ скобы. Агрегат имеет естественное воздушное охлаждение.

Блочная конструкция агрегата упрощает обслуживание при эксплуатации. На нижней раме каркаса расположен силовой трансформатор Т4. Ближе к двери расположена панель с клеммами для подключения нагрузки и питающей сети (панель входа). [Питающая сеть в агрегатах З исполнения подключается непосредственно к шинам выключателя QF1.] Далее снизу вверх расположены: дроссель, выключатель силовой сети, блок силовой.

4.2 Панель управления, панель информации и сигнализации, [панель защиты] и трансформаторы питания автоматики расположены на внутренней стороне двери. На верхней части с внешней стороны двери расположены приборы контроля и органы управления агрегата.

4.3 Габаритные, установочные и присоединительные размеры и масса агрегатов 1 и 2 исполнений приведены на чертеже ИЕАЛ.435311.096 ГЧ, а 3 исполнения на чертеже ИЕАЛ.435311.096-25 ГЧ.

4.4 Принцип работы агрегата основан на свойстве тиристоров изменять в широких пределах величину среднего значения выходного напряжения путем изменения угла проводимости полупроводникового перехода относительно начала положительной полуволны питающего напряжения.

Работа электрической схемы агрегата с момента подключения к нему питающей сети происходит следующим образом: после включения выключателей SF1, QF1 [и SF2] напряжение подается на блок управления тиристорами и на силовой трансформатор T4 [переключатель SA1 в положении СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ]. При этом светятся индикаторы зеленого цвета СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ и ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ. С вторичной обмотки трансформатора T4 напряжение через силовой выпрямительный блок и слаживающий дроссель поступает на нагрузку. Отключение агрегата производится выключением выключателя QF1. Для защиты тиристоров от перенапряжений, возникающих при переходных процессах в силовом блоке предусмотрены RC цепи, шунтирующие тиристоры.

4.5 Система импульсно-фазового управления выполнена по вертикальному принципу и имеет следующие технические данные:

- длительность импульса - $10 \pm 3^\circ$ эл.;
- ток управления при напряжении управления 6 В - 0,5 А;
- передний фронт импульса не более 10 мкс;
- диапазон регулирования фазы импульсов составляет не менее 170° эл.;

4.6 Панель управления тиристорами выполнена конструктивно на одной панели. На ней размещены следующие функциональные узлы:

- 1) система импульсно-фазового управления - СИФУ;
- 2) регулятор напряжения - РН;
- 3) блок питания - БП;
- 4) датчик напряжения - ДН;
- 5) узел защиты - УЗ.

П1[85, A6]

4.7 СИФУ включает в себя следующие узлы в соответствии с рисунком 1:


- источник синхронизирующего напряжения - ИСН;
- три формирователя импульсов - ФИ (на рисунке 1 изображен один);
- управляющий орган УО;
- шесть усилителей импульсов - УИ;
- вводные устройства - А1, А2.

4.8 Формирователь импульсов ФИ в свою очередь состоит из функциональных узлов:

- фильтр – Ф;
- двух пороговых элементов - ПЭ1, ПЭ2;
- формирователя синхронизирующих импульсов – ФСИ;
- генератора пилообразного напряжения – ГПН;
- нуль органа – НО;
- формирователя длительности импульсов - ФДИ.

В качестве пороговых элементов используются компараторы DA4.1 и DA4.2 соответственно на положительное и отрицательное напряжение, в момент поступления полуволны синхронизирующего напряжения на вход соответствующего компаратора, на выходах формируются положительные импульсы длительностью от 176 до 178°эл., сдвинутые на половину периода (180°эл.). Импульсы инвертируются микросхемами DD2.1 и DD2.2 и поступают на вход схемы совпадений DD1.4. Из-за того, что длительность положительных импульсов после инвертирования превышает 180°эл на выходе DD1.4 в момент наличия положительного напряжения на обеих входах формируется "0" синхроимпульс совпадающий с переходом синхронизирующего напряжения через 0, которым осуществляется разряд интегрирующей ёмкости генератора пилообразного напряжения ГПН до 0 с фиксацией последнего наличием нижней "полочки" в кривой пилообразного напряжения. Момент превышения пилообразного напряжения над управляющим фиксируется с помощью нуль-органа НО, который мгновенно изменяет свое состояние на выходе с "единичного" на "нулевое".

При появлении сигнала "0" на выходе нуль-органа НО происходит разряд предварительно заряженной ёмкости формирователя длительности импульсов ФДИ на "плюсовой" источник питания, в результате чего транзистор VT2 ФДИ закрывается. Таким образом формируется прямоугольный импульс на выходе ФДИ, длительностью примерно 10° эл. ("1"). Частота следования управляющих импульсов с ФДИ равна 100Гц. Управляющие импульсы поступают на соответствующие усилители импульсов УИ в соответствие с сигналом пороговых элементов ПЭ1 и ПЭ2. После усилителей импульсов УИ импульсы управления поступают на вводные устройства А (А1.1, А1.2...А6.1, А6.2), с помощью которых осуществляется гальваническая развязка цепей управления и силовой цепи. Усилители импульсов имеют два входа, один для "своего" импульса и один для "чужого", идущего с другого формирователя импульсов. Сдвоение импульсов необходимо для управления трехфазным мостовым полностью управляемым выпрямителем. При отсутствии любого из них светится индикатор



PUSHKIN 1

красного цвета - НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИ3. Вводные устройства состоят из разделительно-го трансформатора, защитных развязывающих диодов и резисторов, один из которых ограничивает ток в первичной обмотке трансформатора и защищает от перегрузки усилитель, а второй шунтирует управляющий переход тиристора, повышая тем самым его помехозащищенность.

Работа СИФУ поясняется диаграммой напряжений узлов одного канала, в соответствии с рисунком 2.

В состав функциональных узлов одного канала СИФУ входят следующие элементы принципиальной схемы:

- фильтр Ф - R1...R2, C1 [R12...R17, C5...C7 - A7] ;
- первый пороговый элемент ПЭ1 - DA4.1, R3, R5, R7, R9, R11, VS1;
- второй пороговый элемент ПЭ2 - DA4.2, R4, R6, R8, R10, R12, VS2;
- формирователь синхронизирующих импульсов ФСИ - логические элементы DD2.1 и DD2.2, DD1.4, R14;
- генератор пилообразного напряжения ГПН - DA1, C3, VT1, R15;
- нуль-орган НО - DA2, R16, R17, VD9, VD10, R18;
- формирователь длительности импульсов ФДИ - VT2, C2, R18, R20, VD3;
- усилитель импульсов УИ - VT10...VT15, R65, R66, R71, R72, R77, R78, R83, R84, R90, R91, VD45, VD46, VD57, VD58, VD47, VD48 .
- управляющий орган УО - R16...R24, DA2, VT4, VD6, C4, C5.

Резистором R2 фильтра Ф [резисторами R15...R17 панели А7 агрегата исполнения 3] устанавливается сдвиг синхронизирующего напряжения по фазе на угол 30°эл. (подбирается требуемая для этого постоянная времени фильтра Ф [панель А7]), а также в процессе наладки устраняется междуфазная асимметрия управляющих импульсов при максимальном токе нагрузки. [В режиме инвертирования в агрегате 3 исполнения, сдвиг синхронизирующего напряжения на угол от 45 до 50° эл. устанавливается резисторами R25...R27 на панели А7.]

С помощью резистора R15 ГПН, обеспечивается изменение наклона "пилы" генератора пилообразного напряжения, с целью устранения возможной "полочки" (участка насыщения) в конце "пилы", а также сведение до минимума междуфазной асимметрии управляющих импульсов при максимальном угле регулирования (α_{max}).

Сдвоивание управляющих импульсов осуществляется путем подключения к входам усилителей импульсов через диоды VD45...VD56 соответствующих выводов формирователей импульсов. Сдвоенные импульсы управления одновременно поступают на панель П3 [A4], на узел контроля наличия импульсов управления.

4.9 Для питания системы управления агрегатом в схеме предусмотрены следующие источники питания:

- 12В и 24В нестабилизированные;
- 15В стабилизированный.




Рисунок 2

Источники питания состоят из:

- а) трех однофазных понижающих многообмоточных трансформаторов;
- б) выпрямителей (стабилизированных и нестабилизированных);
- в) сглаживающих конденсаторов.

Источники питания плюс 24В и минус 24В выполнены по трехфазной мостовой схеме на диодах VD16...VD27.

Напряжения плюс 15В и минус 15В снимаются со стабилизаторов напряжения DA7 и DA8.

Конденсаторы С13 и С14 предназначены для сглаживания пульсаций напряжения источников минус 24В и плюс 24В, а конденсаторы С19 и С20 для сглаживания пульсаций напряжения источников питания минус 15В и плюс 15В. Высокочастотные конденсаторы С17 и С18 повышают помехозащищенность этих источников.

Нестабилизированные источники питания плюс 12В и минус 12В выполнены по трехфазной нулевой схеме и собраны соответственно на диодах VD17...VD21 и VD22...VD26. На выходе источников питания установлены сглаживающие конденсаторы С15 и С16.

4.10 Регулятор напряжения и токовой отсечки системы подчиненного регулирования выполнены соответственно на операционном усилителе DA1 и элементах VD1...VD3, VD8, VT9, R2...R4, R7, R9, R30, R32, R33, C8.

Параметры регулятора определяются величинами сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов в цепи обратной связи.

Сигнал с резистора R1 (установлен на двери) поступает на вход усилителя DA1. Усилитель DA1 в этом случае охвачен корректирующей цепочкой обратной связи R9, С1. Величина выпрямленного напряжения (тока) на выходе агрегата [на выходе канала 1 в агрегате 3 исполнения] устанавливается резистором R1.

4.11 Управляющий орган УО выполнен на базе усилителя DA2 и транзистора VT4, включенного по схеме эмиттерного повторителя. В качестве эмиттерной нагрузки служат входные цепи ФИ1...ФИ3 СИФУ, обеспечивающие формирование управляемых импульсов в заданной фазе.

В управляемом органе осуществляется ограничение угла регулирования по минимальной и максимальной величине (α_{\min} , α_{\max}). [В режиме инвертирования угол α_{\max} устанавливается резистором R18 на панели A7.] Углы регулирования устанавливаются на предприятии-изготовителе.

4.12 Датчик напряжения ДН содержит узел гальванической развязки, состоящий из трансформаторов T1 и T2, высокочастотного автогенератора на транзисторах VT1 и VT2, модулятора на транзисторах VT5, VT6, демодулятора VT7, VT8 и делителя напряжения R1, R2, R3, расположенного на панели выхода [R1, R2, R3 на А1] агрегата.

Величина обратной связи по напряжению в режиме от 220 до 260В выставляется резистором R23. При работе в режиме от 260 до 380В обратная связь выставляется резистором R22. Резисторы R22 и R23 расположены на панели П2 [A3].

[При замыкании или размыкании клемм 9,10 на блоке зажимов ХГ1 напряжение на выходе меняется скачком на 5% $U_{ном}$. Величина этого скачка меняется резистором R10 (установлен на панели П2). [В агрегате 3 исполнения этот процесс отсутствует.]

Датчиком обратной связи по току являются трансформаторы тока Т1...Т3 (установлены на силовом блоке). Напряжение, снимаемое со вторичных обмоток этих трансформаторов подается на выпрямительный мост VD11...VD13. [В режиме стабилизации тока и инвертирования сигнал с датчика тока подается на вход операционного усилителя DA1.]

Схема датчиков тока и напряжения настроена так, что сигнал с датчика напряжения в рабочем диапазоне токов нагрузки (от 84 до 92А в режиме от 220 до 260В и от 42 до 46А в режиме от 260 до 380В) больше, чем сигнал с датчика тока, и агрегат работает как стабилизатор напряжения. При токах от 1,05 до 1,15 $I_{ном}$ отрицательный сигнал с датчика тока становится по абсолютной величине больше положительного сигнала датчика напряжения, установленного резистором R16 в режиме от 220 до 260В или резистором R15 в режиме от 260 до 380В (оба резистора установлены на панели П2 [A3]), транзистор VT9 регулятора напряжения начинает открываться и шунтировать выход регулятора напряжения DA1. Управляющий орган начинает реагировать на сигнал датчика тока, и агрегат начинает работать как стабилизатор тока, а напряжение снижаться. (на глубину не более чем на 50% ранее установленной величины). При этом светится индикатор зеленого цвета с надписью СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА [в агрегате 3 исполнения индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА также светится в режимах стабилизация тока и инвертирования]. При дальнейшем увеличении тока нагрузки, отрицательный сигнал, снимаемый с резистора R56 через диоды VD30 и VD31 поступает на входы микросхем DA4 и DA5 узла защиты от перегрузок. Когда этот сигнал превышает уровень, установленный резистором R62, микросхема DA4 переходит в состояние положительного насыщения и открывает транзистор VT6, предварительно заряженный по цепи R46, HL1, VD33 конденсатор C16 разряжается через R49, R50 и VT6. Время разряда ($0,6 \pm 0,05$) определяется значениями этих элементов. После снижения напряжения на C16 до 3В на выходе DD1.3 появляется "1", поступающая на вход 5 DD1.2 (на входе 6 DD1.2 - "0", т.к. уровень срабатывания DA5 более высокий) на выходе 4 DD1.2 появляется "0", переключающий триггер DD2.1, DD2.2, при этом на выходах 3 DD2.1 - "0", 4 DD2.2 - "1" эти сигналы инвертируются логическими элементами DD3.1, DD3.2, DD3.5. "1" сигнал с выхода 4 DD3.2 открывает транзистор VT5, снимающий импульсы управления, сигнал с выхода 10 DD3.5 переводит задание в α_{max} , сигнал выхода 2 DD3.1 открывает транзисторы VT39, VT38, а также V3 (П2) [A3]. Транзистор V3 (П2) [A3] открывает тиристор V4 (П2) [A3], подавая напряжение на независимый расцепитель выключателя QF1, отключая агрегат от сети.

(12) При этом светится индикатор "перегрузка $I_{\text{н}} > 1.25I_a$ ", на панели управления светится индикатор HL3 и на время действия защиты высыхает индикатор HL1. Если ток снижается ниже величины уставки до окончания времени задержки, отключения агрегата не происходит. Защита с задержкой срабатывания работает только в режиме II агрегатов I и 2 исполнения [и канале I агрегатов 3 исполнения]. Защита без задержки времени выполнена на микросхеме DA5, настраивается резисторами R8(R9) на панели П2[АЗ] и работает аналогично. Величина тока срабатывания в режиме II агрегатов 1 и 2 исполнения [канал I] свыше $2I_a$, в режиме I и III [канал II]-свыше $1.25I_a$.

Датчик напряжения работает следующим образом: если напряжение на выходе агрегата по каким либо причинам стремиться вырасти, то напряжение обратной связи, подаваемое на вход микросхемы DA1 также возрастает, транзистор VT4 открывается увеличивая напряжение управления на входе НО (DA2 ФИ1...ФИ3), где оно сравнивается с напряжением на выходе ГПН (DA1 ФИ1...ФИ3). Угол (α) увеличивается и напряжение на выходе агрегата восстанавливается [Аналогично работает датчик тока при работе агрегата 3 исполнения в режиме "Стабилизация тока"]. При уменьшении напряжения на выходе агрегата схема срабатывает в обратном порядке. [В режиме стабилизации тока в агрегате 3 исполнения величина тока устанавливается в пределах от 20 до 80А, при этом напряжение на выходе агрегата изменяется в пределах от 200 до 260В].

4.13 Узел защиты от понижения напряжения питающей сети выполнен на микросхеме DA6 и элементах VD64...VD66, R79...R105. Сигнал с делителя R97, R98 поступает на вход микросхемы, где сравнивается с напряжением устанавливаемым резистором R100. при исчезновении одной из фаз микросхема DA6 переходит в состояние положительного насыщения при этом "1" сигнал на выходе 6 DD3.3 снижается до "0" уровня и через логический элемент DD3.4 снимает импульсы управления с силовых тиристоров. При этом на панели светится светодиод HL3 и на двери индикатор с надписью ОТСУТСТВУЕТ ФАЗА. Отключения выпрямителя при этом не происходит.

Уставки отсечек и защит настраиваются на предприятии-изготовителе и перестройке в процессе эксплуатации не подлежат.

4.14 Защита тиристоров от внешних коротких замыканий, от замыканий в цепи постоянного тока, от внутренних нарушений (пробой тиристора) осуществляется выключателем QF1. [При прорыве или опрокидывании инвертора в режиме РАЗРЯД БАТАРЕИ защита осуществляется предохранителями F1 и F2. Если при этом сквозной ток не достигает величины тока перегорания вставок предохранителей (160 А), прекратить его протекание можно только обесточиванием выходных шин агрегата от аккумуляторной батареи. Для этих целей потребитель должен предусмотреть другую коммутационную аппаратуру с дугогасительными камерами.]

4.15 Панель информации ИЗ в агрегате З исполнения панель обозначена А7 состоит из следующих узлов:

- узел индикации тока и напряжения;
- узел контроля состояния агрегата;

Узел индикации тока и напряжения выполнен на микросхемах DA2, DA3, DA4. Микросхема DA2 вместе с резисторами R44, R45, R47, R48, R51, R52 и с конденсаторами C8...C11, представляет собой цифровой вольтметр с индикацией на цифровых индикаторах HG1...HG3, установленных с обратной стороны панели.

Резистором R48 устанавливается опорное напряжение, резисторы R57, R59 служат для деления входного напряжения при измерении напряжений. На элементах DA4, VD18, C12, C14, C15...C17 и R56 собраны источники напряжения плюс 5 В, минус 5 В для питания микросхемы DA2. На элементах VD19...VD26, R55, R58 выполнен источник питания узла измерений построенного на микросхеме DA3 и резисторах R46, R49, R50, R53, R54. Резистором R54 устанавливается «0», а резистором R53 устанавливается верхний предел измерения тока. Сигнал, пропорциональный измеряемому току, поступает на вход микросхемы DA3 с шунта RS1, расположенного на панели силового блока.

В зависимости от положения переключателя SA2, расположенного на двери агрегата, сигнал на вход микросхемы DA2 подается или с выхода агрегата через делитель R57, R59 или с выхода микросхемы DA3. Узел индикации тока и напряжения настраивается на предприятии-изготовителе и перенастраивать в процессе эксплуатации резисторы R48, R53 и R54 категорически запрещается.

Узел контроля состояния агрегата состоит из следующих частей:

- 1) узла контроля импульсов управления;
- 2) узла контроля стабилизации тока;
- 3) узла индикации;
- 4) узла контроля наличия питающей сети.

Узел контроля импульсов управления выполнен на элементах VD1...VD6, VD9, VD11, VD12, R1...R7, R9... R16, R19, R20 R23, R26, DD1...DD3, C3, C4. На входы каждого из элементов 2И-НЕ, входящих в состав микросхем DD1 и DD2, поступают сдвоенные импульсы управления с выходов 58...63 транзисторов V83...V93 панели П2 А5 следующие с интервалом 60 °эл. Совпадающие импульсы управления выделяются элементами И-НЕ, суммируются, инвертируются и подаются для запуска одновибраторов на микросхеме D3. Длительность импульсов определяется элементами C3, R23, R25 и C4, R24, R26. Импульсы с выходов одновибраторов суммируются и подаются на вход 8 микросхемы DD4 узла индикации. Схема работает таким образом, что в случае исчезновения любого импульса управления на входе DD4 появляется «0» импульс, влияющий на узел индикации.

Узел контроля стабилизации тока выполнен на микросхеме DA1, на инвертирующем входе которой сравниваются отрицательное напряжение, пропорциональное току нагрузки агрегата и положительное напряжение, снимаемое с резистора R17 в режиме работы 1 или с резистора R18 в режиме работы 2. В момент сравнения на выходе 6 DA1 формируется положительный сигнал, поступающий через транзистор VT3 на вход 12 микросхемы DD4 узла индикации. Порог срабатывания устанавливается: резистором R17 при токе нагрузки 42-46 А [84-92 А в агрегате 3 исполнения] в режиме работы 1 и резистором R18 при токе нагрузки 84-92 А в режиме работы 2.

Узел индикации выполнен на микросхемах DD4...DD6 и транзисторах VT4...VT8 в цепи эмиттеров которых включены единичные индикаторы HL3...HL7. Микросхема DD4 инвертирует входные сигналы, поступающие от различных узлов схемы агрегата и подает их на микросхему DD5. Микросхема DD6 служит для согласования выходов микросхемы DD5 с выходными транзисторами VT4...VT8. В зависимости от комбинации

управляющих сигналов на входах микросхемы DD5, на одном из выходов появляется «1» сигнал, который после инвертирования микросхемой DD6 открывает один из транзисторов VT4...VT8 и соответственно включает единичный индикатор в цепи эмиттера этого транзистора. При работе агрегата в режиме стабилизации напряжения на всех входах микросхемы DD5 присутствуют «0» потенциалы, в результате чего «1» потенциал на выходе на выходе 3 DD5 включает индикатор HL3 зеленого цвета СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. При превышении тока на выходе агрегата выше 1,05-1,15I_n на входе DD5 появляется «1» потенциал, включающий индикатор HL6 зеленого цвета СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА, а агрегат переходит в режим стабилизации тока, при этом индикатор HL3 гаснет. После снижения тока нагрузки до номинального схема срабатывает в обратном порядке [в агрегатах З исполнения при работе в режиме стабилизации тока или разряда батареи индикатор HL6 светится постоянно]. При исчезновении одного из импульсов управления на выходах 58...63 транзисторов V83...V93 панели П1 [A5] на входе 10 DD5 появляются «1» импульсы, включающие индикатор HL5 красного цвета НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИ3, одновременно горит один из индикаторов HL3 или HL6 в зависимости от величины тока [в агрегате З исполнения также в зависимости от режима работы] агрегата.

При исчезновении одной из фаз на входе агрегата, на входах 10 и 13 DD5 появляются «1» потенциалы, включающие индикатор HL7 красного цвета ОТСУТСТВУЕТ ФАЗА. Остальные индикаторы, кроме HL1, гаснут. Отключение агрегата при этом не происходит. После восстановления фазы агрегат включается в работу. При превышении тока нагрузки агрегата 1,25I_n на входах 10, 12 и 13 DD5 появляются «1» потенциалы, которые включают индикатор HL4 ПЕРЕГРУЗКА красного цвета. Для повторного включения агрегата, после устранения причин срабатывания защиты (неисправности), выключить, а затем включить выключатель SF1. Индикатор HL4 при этом должен погаснуть .

4.16 Защита сети от радиономех осуществляется конденсаторами С1...С3, С16, С17 (установлены на панели входа).

[4.17 В режиме разряда аккумуляторной батареи (инвертирования) в агрегате З исполнения с помощью выключателя-разъединителя SA3 происходит переключение полярности аккумуляторной батареи на выходе агрегата. Одновременно переключатель SA1 устанавливается в положение ИНВЕРТИРОВАНИЕ. При этом на двери агрегата гаснет индикатор Н1 ВКЛ. ВЫПРЯМИТЕЛЬ и светится индикатор Н3 ВКЛ.ИНВЕРТОР. В этом случае агрегат работает в режиме инвертора, ведомого сетью, и аккумуляторная батарея разряжается через агрегат, отдавая энергию в питающую сеть. Регулировка тока разряда аккумуляторной батареи осуществляется резистором R1 НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК в пределах 10-80 А (резистор R1 находится на двери агрегата). Защита от прорыва или опрокидывания инвертора осуществляется предохранителями F1 и F2, в случае перегорания предохранителя на двери агрегата засветится индикатор Н4 ПЕРЕГОРАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ красного цвета].

4.18 Канал 2 включается в работу с помощью выключателя SF2, при этом на двери светится индикатор Н1 ВКЛ желтого цвета.

4.19 Контроль за током и напряжением канала 2 осуществляется с помощью амперметра PA1 и вольтметра PV1. Регулировка выходного напряжения производится резистором R2, расположенным на двери агрегата.

4.20 Питание системы управления канала 2 осуществляется от трехфазного трансформатора T5.

4.21 Система управления канала 2 (панель А6) работает аналогичным образом, что и в канале 1 (А5) за исключением:

1) фильтр синхронизирующего напряжения конструктивно расположен на панели управления (элементы R1...R3, С1, ФИ1...ФИ3);

2) канал работает только в режиме стабилизации напряжения. Ограничение напряжения на уровне 100В устанавливается резистором R11 панели А7;

3) величина ограничения тока на уровне 52,5 - 57,5А устанавливается резистором R6 на панели А7;

4) при срабатывании защиты снимаются импульсы управления с тиристоров V1..V6 силового блока А10, одновременно "0" сигнал с выхода транзистора V38 панели А6 открывает транзистор V2 (A7) в цепи коллектора которого включено реле K1, контакты которого подключены к блоку зажимов XT1 (14, 15 - н.з. контакт и 15, 16 - н.о. контакт) и служат для подключения внешней сигнализации. При этом на двери светится индикатор Н5 красного цвета ПЕРЕГРУЗКА КАНАЛА 2 . Ток срабатывания защиты устанавливается на уровне выше 62,5 А резистором R9. Элементы V2, K1, R9 установлены на панели А7. Для возврата канала 2 после срабатывания защиты в рабочее состояние выключить, а затем включить выключатель SF2, индикатор Н5 погаснет;

5) на элементах DA1, V1, C1, R1...R5, DD1, R33, R34, C12 (панель А7) собран узел плавного повышения выходного напряжения канала 2. микросхема DD1 при включении выключателя SF2 формирует "1" импульс для установки выходного напряжения канала в "0", после чего выходное напряжение агрегата плавно за 10-30с возрастет до напряжения, установленного резистором R2.

4.22 Переключение из режима 1 СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ в режим 2 РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ 0-8 В производится переключением шины на силовом трансформаторе T4.

4.23 Узел плавного повышения выходного напряжения или тока канала 1 собран на элементах DA1, V5, C3, R18...R21 (панель А3) и работает аналогично узлу плавного повышения выходного напряжения канала 2].

4.24 Переключатель SA1 и шина на панели силового трансформатора установлены на предприятии-изготовителе в положение режим 2 (СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 220-260В). [Шина на силовом трансформаторе T4 агрегата 3 исполнения устанавливается в положение стабилизация напряжения.]

4.25 Отключение агрегата производится выключателем QF1.

4.26 Повторное включение агрегата выключателем QF1 допускается не ранее чем через 10с после отключения.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Обслуживание агрегатов должно производиться согласно следующим правилам:

- без заземления шкафа агрегат не включать;
- чистка, ремонт и переключение режимов работы производится при полностью отключенном агрегате;

[ВНИМАНИЕ!] Разрывать цепь разряда батареи в процессе работы агрегата ~~трубным переключателем~~ ^{выключателем-разъединителем} ~~SA3~~ категорически запрещается! Переключение с режима на режим ~~переключателем~~ ^{выключателем-разъединителем} ~~SA3~~ производится только при снятом напряжении аккумуляторной батареи и не ранее чем через 5 мин после отключения от сети].

- во время работы агрегата дверь должна быть закрыта;
- температура нагрева поверхности верхней части оболочки агрегата в самой нагретой точке не более 75 °C (348°K).

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

6.1 После хранения или перевозки агрегата при минусовой температуре окружающего воздуха, перед подготовкой к включению, агрегат выдержать в течение 24 часов в нормальных климатических условиях (не ниже 15 °C, (288°K)).

6.2 Место установки агрегата должно быть сухим и хорошо вентилируемым.

6.3 Перед установкой тщательно осмотреть детали и монтаж агрегата, снять мягкой ветошью смазку (произвести расконсервацию) с использованием бензина Б-91/115.

6.4 Особое внимание следует обратить проверке прочности крепления и паяк соединительных шин и проводников. Перед подключением агрегата к сети необходимо сопоставить данные, имеющиеся на фирменной табличке, с характеристикой местной сети.

6.5 Для проверки сопротивления и электрической прочности изоляции необходимо:

- установить перемычки из медного провода сечением не менее 0,25мм² на входные (A, B, C) и выходные ("+" и "-") [в исполнении 3 каналы 1 и 2 раздельно] выводы. Отсоединить от болтов заземления вывод "66" ["100" в исполнении 3], проверить сопротивление изоляции с помощью омметра на напряжение 1000В следующих цепей;
- между входными (A, B,C) и выходными "+", "-" выводами агрегата [в агрегате 3 исполнения обоих каналов в отдельности];
- между корпусом и входными выводами [в агрегате 3 исполнения - обоих каналов];
- между корпусом и выходными выводами [в 3 исполнении - обоих каналов];

[- между выходами обоих каналов "+" и "-".]

6.6 Основным условием при установке агрегата является требование сокращения длины проводов линий постоянного тока, потери напряжения в которых не должны превышать 1,5В приnomинальном токе нагрузки.

6.7 В целях создания благоприятных условий охлаждения, агрегат должен быть установлен не ближе 1 м от приборов отопления. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия агрегатов.

6.8 Выключатель SA2 поставить в положение НАПРЯЖЕНИЕ, выключатели SF1, [SF2], QF1 в положение выключено. Установить шину на панели силового трансформатора T4 и переключатель SA1 [и SA3 в 3 исполнении] в требуемый режим работы в соответствии с надписями.

6.9 Провода переменного тока подключить к зажимам с маркировкой СЕТЬ А, В, С [в агрегатах 3 исполнения расположены непосредственно на шинах QF1]. Агрегат работает нормально только при правом вращении фаз.

6.10. Провода постоянного тока нагрузок (аккумуляторных батарей) подключить согласно полярности к зажимам "+" и "-" [в агрегатах 3 исполнения для каждого канала в отдельности].

6.11 Допускается подключение агрегата к микропроцессорным средствам или ЭВМ для дистанционного контроля и обработки информации о состоянии агрегата клеммы (1, 2, 10 блока зажимов XT1).

6.12 Включение агрегата производится в следующей последовательности:

- повернуть ручку РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ до упора против часовой стрелки;
- подать напряжение батареи на выходные зажимы "+" и "-", а напряжение сети на зажимы СЕТЬ А, В, С [в агрегате 3 исполнения непосредственно на выключатель QF1], при этом светится индикатор с надписью ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ [в агрегате 3 исполнения на вход "+" и "-" каждого канала подается напряжение отдельной группы батарей, при этом **выключатель-разъединитель** SA3 должен быть в положении ЗАРЯД БАТАРЕИ, а переключатель SA1 установлен в требуемый режим СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ или СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА, а переключатель SA2 соответственно в положении НАПРЯЖЕНИЕ или ТОК];
- включить выключатель SF1, при этом светится индикатор зеленого цвета ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ, а индикатор ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ гаснет. Цифровой индикатор при положении выключателя SA2 НАПРЯЖЕНИЕ [вольтметр канала 2 в агрегате 3 исполнения] показывает величину напряжения на выходе агрегата;

- включить выключатель QF1, при этом светится индикатор красного цвета НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ;

- через 5 минут после включения агрегата, вращая ручку регулятора по часовой стрелке, выставить требуемую величину выходного напряжения (тока при работе в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА), контролируя его по цифровому индикатору [по приборам при работе 2 канала агрегата исполнения 3], при этом индикатор НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ гаснет и светится индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ или СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА в зависимости от режима работы. Для контроля величины тока нагрузки переключатель SA2 переводится в положение TOK;

- для включения в работу канала 2 агрегата исполнения 3 включить выключатель SF2, при этом засвистится индикатор ВКЛ канала 2. Вращая ручку регулятора канала 2, установить требуемую величину напряжения по вольтметру PV1.

6.13 Отключение агрегата производить в следующей последовательности:

- повернуть ручки регуляторов [в каналах 1 и 2 агрегата 3 исполнения] против часовой стрелки до упора, при этом индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ [или СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА] гаснет и светится индикатор НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ. Индикатор НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК в канале 1 (положение переключателя SA2 НАПРЯЖЕНИЕ) [и вольтметр PV1 в канале 2 агрегата 3 исполнения] показывают напряжение на выходе.

[- выключить выключатель SF2 агрегата 3 исполнения . При этом гаснет индикатор ВКЛ канала 2;]

- выключить выключатель SF1. При этом гаснут индикаторы: НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК, НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ, ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ, светится ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ;

- выключить выключатель QF1. Индикатор ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ продолжает светиться;

6.14 Включение агрегата 3 исполнения в режим разряда батареи (инвертирования) производится в следующей последовательности:

- при снятом напряжении аккумуляторной батареи в канале 1 переключатель-разъединитель SA3 в положение РАЗРЯД БАТАРЕИ, переключатель SA1 в положение ИНВЕРТИРОВАНИЕ.

- повернуть ручку регулятора канала 1 против часовой стрелки до упора;

- подать напряжение с аккумуляторной батареи на выходные зажимы канала 1. При этом засвистится индикатор ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ;
- включить выключатель SF1, при этом светится индикатор ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ, индикатор ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ гаснет, индикатор НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК показывает напряжение аккумуляторной батареи. При переключении SA2 в положение ТОК индикатор И НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК должен показывать "0";
- включить выключатель QF1, при этом должен светиться индикатор НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ;

напряжение ток

⑪ - вращая ручку регулятора канала 1 по часовой стрелке, установить необходимый ток разряда аккумуляторной батареи, контролируя его величину по индикатору И НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК . После поворота ручки регулятора индикатор НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ гаснет и светится индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА . В процессе разряда батареи нерегулярно контролировать напряжение на ней, переключая переключатель SA2 в положение НАПРЯЖЕНИЕ, не допуская снижения напряжения на батарее ниже допустимых пределов.

6.15 Отключение агрегата из режима разряда батареи (инвертирования) производится в следующей последовательности:

- напряжение ток*
- ⑪ - повернуть ручку регулятора канала 1 против часовой стрелки до упора, при этом индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА гаснет и светится индикатор НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ. Индикатор НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК должен показать плавное уменьшение тока во время поворота ручки регулятора. Переключить переключатель SA2 в положение НАПРЯЖЕНИЕ, проконтролировать снижение напряжения на аккумуляторной батарее;
- выключить выключатель SF1, при этом должны погаснуть индикаторы НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИЗ, ПИТАНИЯ АВТОМАТИКИ, НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК и светится индикатор ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ;
- выключить выключатель QF1, при этом продолжает светиться индикатор ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ;
- ② - снять напряжение аккумуляторной батареи с выхода агрегата. Переключить *вручной разъединитель* *реключатель* SA3 в положение ЗАРЯД БАТАРЕИ, а переключатель SA1 в положение СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.]

Примечания:

3600° (10 оборотов)

1 Регулятор напряжения имеет угол поворота 620° и позволяет установить выходное напряжение с высокой точностью, для этого необходимо его повернуть по часовой стрелке до первого упора и, продолжая поворот, грубо выставить напряжение несколько больше требуемого, для установки точной величины необходимо ручку повернуть в обратном направлении.

67188 обн/106.2001

2 Цена младшего разряда цифрового индикатора при измерении напряжения 1В, при измерении тока 1А.

3 В случае возникновения автоколебательного процесса при работе на минимальную нагрузку, а также при работе в инверторном режиме агрегатов 3 исполнения между точками (5-16)

(10) параллельно конденсатору С3 на панели П1 (A5) установить дополнительный конденсатор емкостью 10-22 мкФ напряжением не менее 10В положительным выводом к точке "5".

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Не реже одного раза в год необходимо производить тщательное удаление пыли с катушек, магнитопроводов трансформаторов, с панелей узлов агрегата и т.д. После удаления пыли необходимо проверить затяжку гаск на всех узлах и контактных соединениях.

7.2 В местах установки агрегатов должны находиться огнетушащие средства, расчетанные на тушение пожаров класса Е.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование неисправности, внешние проявления и другие признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1. Напряжение на выходе агрегата в режиме стабилизации напряжения максимально. При повороте ручки резистора R1[R2] против часовой стрелки скачком переходит в "0".	Обрыв цепи резисторов R2...R4 [R1...R3 для канала 1 и R4, R5 для канала 2]. Неисправен датчик напряжения ДН на панели П1 [A5, A6]. Обрыв резистора R22, R23, на панели П2 [R23 на A3 или R11 на A7 в канале 2].	Найти неисправный элемент и заменить. Восстановить обрыв цепи.

Продолжение таблицы 2

Наименование неисправности, внешние проявления и другие признаки	Вероятная причина	Способ устранения
2. Напряжение на выходе агрегата минимально и не регулируется. Светится индикатор НЕИСПРАВЕН ФИ1...ФИ3.	<p>а) неисправны элементы DA1, DA2, пробиты или закорочены транзисторы VT4, VT9 на П1 [A5, (A6)];</p> <p>б) отсутствует питание плюс 15 В на панели П1 [A5 (A6)];</p> <p>в) отсутствуют импульсы в точках 58...63 П1[A5 (A6)].</p>	<p>Найти неисправный элемент и заменить.</p> <p>Восстановить источник питания плюс 15В.</p>
3. Светится индикатор Н1.6 ПЕРЕГРУЗКА +25+  [ПЕРЕГРУЗКА канала 2 в агрегате 3 исполнения].	<p>а) короткое замыкание на выходе агрегата;</p> <p>б) пробит тиристор силового блока;</p> <p>в) пробит диод V7 в силовом блоке агрегатов 1 и 2 исполнений;</p> <p>г) в агрегате 2 и 3 (канал 1) исполнений пробит конденсатор фильтра.</p>	<p>Устранить замыкание.</p> <p>Найти неисправный тиристор и заменить его.</p> <p>При замене тиристора необходимо обеспечить крутящий момент $15\pm5\text{Нм}$.</p> <p>Заменить диод.</p> <p>Найти неисправный конденсатор и заменить.</p>
4. Светится индикатор ОТСУТСТВУЕТ ФАЗА [канала 1, напряжение канала 2 в агрегате 3 исполнения не регулируется].	<p>а) отсутствует одна из фаз на входе агрегата;</p> <p>б) нет контакта в цепи выключателя SF1 [SF2].</p>	Восстановить цепь, при необходимости заменить выключатель SF1 [SF2].

197432 Зав. 27.06.05.

Продолжение таблицы 2

Наименование неисправности, внешние проявление и другие признаки	Вероятная причина	Способ устранения
5.При показаниях цифрового индикатора, соответствующих номинальному режиму, светится индикатор HL5 или HL6.	Неисправны DD4, DD5 или DD6.	Найти неисправный элемент и заменить.
6.Цифровой индикатор показывает некоторую величину напряжения или тока, светится индикатор ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ, остальные индикаторы не светятся (при включенном SF1).	Неисправен элемент DA1 на панели информации [A4].	Заменить неисправный элемент.
7.При включенном выключателе SF1 светится индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ или СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА цифровой индикатор не светится.	Неисправны элементы DA4, DA5, VD30, пробой конденсатора C19 или C20 на панели информации [A4].	Найти неисправный элемент и заменить.
8.Нет стабилизации тока в режиме стабилизации тока. Индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА светится.	а) обрыв или короткое замыкание обмотки одного из датчиков тока; б) обрыв одного из диодов мостов VT11, V13.	Найти неисправный элемент и заменить. Найти неисправный элемент и заменить.

197432 Зав 27.06.05.

Продолжение таблицы 2

Наименование неисправности, внешние проявления и другие признаки	Вероятная причина	Способ устранения
5. При показаниях цифрового индикатора, соответствующих номинальному режиму, светится индикатор HL5 или HL6.	Неисправны DD4, DD5 или DD6.	Найти неисправный элемент и заменить.
6. Цифровой индикатор показывает некоторую величину напряжения или тока, светится индикатор ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ, остальные индикаторы не светятся (при включенном SF1).	Неисправен элемент DA1 на панели информации [A4].	Заменить неисправный элемент.
7. При включенном выключателе SF1 светится индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ или СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА цифровой индикатор не светится.	Неисправны элементы DA4, DA5, VD30, пробой конденсатора C19 или C20 на панели информации [A4].	Найти неисправный элемент и заменить.
8. Нет стабилизации тока в режиме стабилизации тока. Индикатор СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА светится.	а) обрыв или короткое замыкание обмотки одного из датчиков тока; б) обрыв одного из диодов мостов VT11, V13.	Найти неисправный элемент и заменить. Найти неисправный элемент и заменить.

197432 Вып. 27.06.05.

Продолжение таблицы 2

Наименование неисправности, внешние проявления и другие признаки	Вероятная причина	Способ устранения
9.Отсутствует переход в режим СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА в агрегатах 1 и 2 исполнений, [(в канале2) и канале 1 агрегатов 3 исполнения в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.	а) пробит диод VD8; б) обрыв транзистора VT9 П1 [A5, A6].	Найти неисправный элемент и заменить.
10.Светятся индикаторы ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ и ПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ.	Пробит транзистор VT1 или диодная часть оптрона VT2.	Найти неисправный элемент и заменить.
11.[При работе в режиме РАЗРЯД БАТАРЕИ светится индикатор ПЕРЕГОРАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ индикатор НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК показывает "0"]. ⑦	Перегорел один из предохранителей F1 или F2.	Заменить неисправный предохранитель.

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

9.1 Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3

Наименование поставляемой единицы	Обозначение документа		Коли-чест-во
	ВАЗП-260-80-УХЛ4-1 ВАЗП-260-80-УХЛ4-2 ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2	ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-3	
1 Агрегат.			1
2 Руководство по эксплуатации	ИЕАЛ 435311.096 РС		1
3 Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей согласно ведомости ЗИП.	ИЕАЛ 435311.096 ЗИ		1
4 Габаритный чертеж.	ИЕАЛ 435311.096 ГЧ	ИЕАЛ 435311.096-25 ГЧ	1
5 Схема электрическая принципиальная.	ИЕАЛ 435311.096 ЭЗ	ИЕАЛ 435311.096-25 ЭЗ	1
6 Перечень элементов.	ИЕАЛ 435311.096 ПЭЗ	ИЕАЛ 435311.096-25 ПЭЗ	1
7 Панель информации. Схема электрическая принципиальная.	<i>687 254.113</i> ⑫ ДЖИЦ-301413.068 ГЗ		1
8 Панель информации. Перечень элементов.	<i>687 254.113</i> ⑫ ДЖИЦ-301413.068 ГДЗ		1

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Агрегат

выпрямительный

зарядно-подзарядный

наименование изделия

ВАЗII 260-86

обозначение

УХЛ4 - 2

0808107/ ЗК 32

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. Лебедев
личная подпись

М. К. Букашевская
расшифровка подписи

2008 08 08
год, месяц, число

4188 от 1.06.2001

11 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

11.1 Маркировка агрегата нанесена на табличку. На табличке указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение агрегата;
- порядковый номер и дата изготовления;
- напряжение и частота питающей сети;
- напряжение на выходе;
- ток на выходе;
- масса;
- степень защиты;
- обозначение технических условий.

11.2 На транспортной таре указаны:

- наименование и адрес грузополучателя и отправителя;
- манипуляционные знаки "Центр тяжести", "Место строповки", "Верх", "Хрупкое. Осторожно".

11.3 Эксплуатационная документация, указанная в разделе комплектность, размещена внутри шкафа агрегата.

12 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1 Агрегаты должны храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до 40 °С (278-313 °К) и относительной влажности не более 80 % (группа I ГОСТ 15150-69).

12.2 Агрегаты, не введенныe к эксплуатации, а также хранящиеся в упаковке предприятия-изготовителя, должны быть вскрыты и тщательно осмотрены сразу же по прибытии и повторно - не реже двух раз в год.

12.3 Транспортировать агрегат допускается автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием до 1000 км без ограничения скорости, по грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/час, а также железнодорожным и водным транспортом при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Агрегаты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

13.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегатов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

13.3 Срок гарантии устанавливается 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

13.4 Наработка на отказ агрегатов не менее 50000ч. а установленная безотказная наработка агрегатов не менее 2000ч, при доверительной вероятности 0,96.

13.5 Полный установленный ресурс агрегатов до списания 120000ч. Полный установленный срок службы агрегатов 20 лет. Срок службы устанавливается с учетом замены вышедших из строя комплектующих изделий, монтажных проводов и периодического восстановления лакокрасочных покрытий.

13.6 Срок сохраняемости агрегатов в упаковке и временной противокоррозийной защите, выполненной изготовителем, один год для поставок внутри страны.

14 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

14.1 Консервация агрегатов рассчитана на 12 месяцев транспортирования и хранения. По истечении этого срока агрегаты должны быть подвергнуты переконсервации.

14.2 Переконсервации подвергаются все ранее законсервированные детали.

14.3 При расконсервации необходимо стереть чистой сухой тряпкой пыль и загрязненную консервирующую смазку со всех частей агрегата.

14.4 При консервации использовать следующие материалы:

а) бензин марки Б-91/115 ГОСТ 1012-72 (для очистки деталей от загрязнения);

б) мягкую сухую ветошь без ворса;

в) смазку пушечную марки ПВК ГОСТ 19537-83;

Разрешается применение других смазочных материалов гарантирующих срок консервации не менее 12 мес.

14.5 Консервацию производить в помещении при температуре не ниже 15°C (288 K) и относительной влажности воздуха не выше 70 % .

Агрегаты подлежащие консервации, должны иметь температуру окружающей среды. Резкие колебания температуры при консервации не допускаются, так как это может вызвать конденсацию влаги на консервируемой поверхности.

14.6 Последующая переконсервация не введенных в эксплуатацию агрегатов производится через каждые 12 месяцев хранения.

15 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока службы выпрямитель подлежит утилизации.

Специальные мероприятия по подготовке и отправке выпрямителя на утилизацию не требуются.

Отправка на утилизацию может быть произведена любым видом транспорта как в упаковке, так и без упаковки.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи- тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изме- нен- ных	заме- нен- ных	новых	аннули- рованных					
1	3	-	-	-	35	ДЖИЦ894-2001		Мишр	6.2.2001
2	-	5..33,35	-	-	35	ДЖИЦ129-2001		Мишр	7.06.2001
3	20	312	-	-	35	ДЖИЦ454-2002		СР	21.03.03
4	-	3	-	-	35	ДЖИЦ346-2003		СР	304.2003
5	25	-	-	-	35	ДЖИЦ041-2003		СР	309.2003
6	19	-	-	-	35	ДЖИЦ405-2003		Буряк-	14.10.03.
7	8,19, 23,24, 25	2,33, 34	-	-	35	ДЖИЦ347-2004		Буряк-	3.11.2004
8	-	30	-	-	35	ДЖИЦ891-2004		Буряк-	16.5.05.
9	22	10-16,24 27,28,29	-	-	35	ДЖИЦ809-2004		Буряк-	28.06.2005.
10	7,8,9, 17,26	-	-	-	35	ДЖИЦ667-2005		Буряк-	15. 12.05.
11	19,25,29	-	-	-	35	ДЖИЦ644-2006		Буряк-	20.11.2006.
12	5,8,16, 19,27,30	20, 17-19.	-	-	35	ДЖИЦ1048-2004		Буряк-	4.12.06.
13	-	11	-	-	35	ДЖИЦ255-2007		Буряк-	20. 6.07.

№ подп.	Подп. и дета	Взам. инв.№	Инв.№ глубл.	Подп. и дета
132	а 1103.08.			

Справ. №
ИЕАЛ.435311.096

ИЕАЛ.435311.096 РУ

80±1

1400±10


720±20

600±30

80±5

190±5

600±5



Б
Болт М8

770±20



Болт М8
заземления

600


↓ А

Тип агрегата	Масса, кг, не более
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1	290
ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-2	334
ВАЗП-260-80-УХЛ4-1	280
ВАЗП-260-80-УХЛ4-2	324

A



Б



9	Зад. докнц НВД-2006 2 счнф	02.2006
Изм	N докум.	Подп. Дата
Разраб.	Головина	Головин 06.06.07
Пров.	Скобеева	Скобеева - 01.04.07
Т.контр.	-	
Нач. КБ	Рыськин	21.08.07
Н. контроль Ерина	Ерина	16.02.2008

ИЕАЛ.435311.096 ГЧ

Агрегаты выпрямительные
типа ВАЗП
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
A	см. табл.	1:10
Лист		Листов : 1

Код. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №	Перф. приложен	ИЕАЛ435311.096	
C1,C3	Конденсатор МБГЧ-1-1-500 В-4мкФ±10%-83 ОЖО462.141 ТУ	3	
C16,C17	Конденсатор МБГЧ-1-1-500 В-4мкФ±10%-83 ОЖО462.141 ТУ	2	
R1	СР5-39Б-1-2,2 кОм±5%	0Ж0.468.550 ТУ	1
R2	С5-35Б-50-120 Ом±5%	0Ж0.467.551 ТУ	1
R3,R4	С5-35Б-100-360 Ом±5%	0Ж0.467.551 ТУ	2
RS	Шунт 75 ШСМ М3-100А-0,5	ТУ 25-043104-76	1
SA1	Переключатель ПГК-ЗП6Н-6А	АГ0.360.204 ТУ	1
SA2	Тумблер МТЗ В	АГ0.360.207 ТУ	1
SF1	Выключатель ВА51-25-340010 Р00 ЧХЛ3 ТУ 16522.157-98	1	660В; 50Гц; 0,4А; 7 л
ХТ1	Линейка клемм РА-8		1
XS1,XS2	Розетка РГ1Н-2-27	НЩ0.364.003 ТУ	2
XS3	Розетка РП10-22 ЛУ	БР0.364.025 ТУ	1
XS4	Розетка ГРПМШ-1-31Г02	НЩ0.364.016ТУ	1
XS5	Розетка РП10-22 ЛУ	БР0.364.025 ТУ	1
QF1	Выключатель ВАО4-36-341810-20-УХЛ3 ТУ16-92 БЕЦВ.641453.001 ТУ		Uнд=220В, 50Гц 1Н=80А

Но. № паспорта	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № документа	Подп. и дата
045444	СН-2.04.04			
22	Документ 180-2005 №001/18.03.07			
18	Все документы 180-2007			
Изм. Лист	№ документ	Подп.	Дата	
Разраб.	Егоров	ЕГ	10.02.07	
Пров.	Куликовский	КК	13.2.07	
Нач. КБ	Рыссыкин	РР	13.2.07	
Н. контр.	Королева Наталья	НН	16.03.07	

ИЕАЛ435311.096 ПЭЗ

Агрегат выпрямительный
ВАЗП

Лит.	Лист	Листов
А	1	72

Приложение к зврегистратке

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
Ном. подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	
Инд № подл	Подп. и дата	Взам. инд №	Инд № даты
П1	Панель ДЖИЦ З01413.688	1	
	Конденсаторы К10-17	ОЖ0.460.172ТУ	
	K73- 17	ОЖ0.461.104ТУ	
	K50-68	ЕВАЯ.673.541.003ТУ	
C1*	K73-17-63В-0,47мкФ±5%	1	*0,47...2,2 мкФ
C3	K50-68-25В-22мкФ±20%	1	
C4	K10-17-15-H90-1мкФ	1	
C5	K10-17-15-M1500-1500нФ±10%	1	
C8	K73-17-63В-2,2мкФ±5%	1	
C9	K50-68-100В-10мкФ±20%	1	
C13,C14	K50-68-63В-220мкФ±20%	2	
C15	K50-68-25В-470мкФ±20%	1	
C16	K73-17-63В-0,47мкФ±5%	1	
C17,C18	K73-17-63В-0,22мкФ±5%	2	
C19,C20	K50-68-25В-470мкФ±20%	2	
C21	K10-17-15-H90-0,22мкФ	1	
C22	K50-68-25В-22 мкФ±20%	1	
C24,C25	K50-68-25В-470мкФ±20%	2	
C26	K50-68-25В-220мкФ±20%	1	
C28	K73-17-630В-0,01мкФ±5%	1	
C29	K50-68-100В-10мкФ±20%	1	
C30..C35	K10-17-25-H50-0,068мкФ±10%	6	
C36	K50-68-25В-47мкФ±20%	1	
C37	K50-68-25В-100мкФ	1	
C38	K10-17-15-H90-1,0мкФ	1	
204544	Ср.з. 04.04.		
21	ДЖИЦ424-2007/бл/р-250707		
ИЭМ	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

ИЕАЛ.435311.096 ПЭЗ

Лист
2

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
DA1	Микросхема КР140УД17А	БКО.348.095-10ТУ	1
DA2, DA4..DA5	Микросхема КР140УД708	БКО.348.095-04ТУ	4
DD1	Микросхема К561ЛЕ5	БКО.348.457-05ТУ	1
DD2	Микросхема К561ЛА7	БКО.348.457-11ТУ	1
DD3	Микросхема К561ЛН2	БКО.348.457-12ТУ	1
HL1..HL3	Индикатор единичный А/ВО7ДМ	дА0.336.076ТУ	3
	Резисторы С2-33Н	ОЖ0.467.173ТУ	
	С2-29	ОЖ0.467.130ТУ	

Ном. № документа	Ном. № документа	Инв. № документа	Взам. инв. №	Ном. № документа
R1				С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д
R2				С2-33Н-0,125-680 кОм±5%-А-Д
R3				С2-33Н-0,125-2,7 кОм±5%-А-Д
R4				С2-33Н-0,125-2,2 кОм±5%-А-Д
R5				С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д
R7				С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-А-Д
R8				С2-33Н-0,125-47 кОм±5%-А-Д
R9				С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д
R10				С2-33Н-0,125-20 кОм±5%-А-Д
R11				С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д
R12				С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д
R13				С2-29В-0,125-200 кОм±1%-1-А
R14				С2-33Н-0,25-1 кОм±5%-А-Д
R15				С2-33Н-0,125-300 кОм±5%-А-Д
R16				С2-33Н-0,125-15 кОм±5%-А-Д
R17				С2-33Н-0,125-33 кОм±5%-А-Д

Ном. № документа	Ном. № документа	Инв. № документа	Ном. № документа						
40254У	04.04.04								

ИЕА/1435311.096 ПЭЗ

Лист
3

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
Ин. № инв.	Вид инв. №	Инв. №	Посл. в брак
Посл. в брак	Посл. в брак	Посл. в брак	Посл. в брак
	Резисторы С2-33Н	0Ж0467173ТУ	
	С2-29	0Ж0467130ТУ	
	СП5-2В6	0Ж0468561ТУ	20
R21	С2-33Н-0,125-20 к0м±5%-А-Д	1	
R22	С2-33Н-0,125-47 к0м±5%-А-Д	1	
R23*	С2-33Н-0,125-2,7 к0м±5%-А-Д	1	
R24	С2-33Н-0,125-82 к0м±5%-А-Д	1	
R30	С2-33Н-0,125-100 к0м±5%-А-Д	1	
R32	С2-33Н-0,125-100 к0м±5%-А-Д	1	
R33	С2-33Н-0,125-4,7 к0м±5%-А-Д	1	
R35,R36	С2-33Н-0,125-10 к0м±5%-А-Д	2	
R37	С2-33Н-0,125-20 к0м±5%-А-Д	1	
R38	С2-33Н-0,125-20 к0м±5%-А-Д	1	
R39	С2-33Н-0,125-10 к0м±5%-А-Д	1	
R44	С2-33Н-0,125-10 к0м±5%-А-Д	1	
R45	С2-29В-0,125-898 к0м±1%-1-А	1	
R46	С2-33Н-0,25-1,2 к0м±5%-А-Д	1	
R48	С2-33Н-0,125-10 к0м±5%-А-Д	1	
R49	С2-29В-0,125-1 м0м±1%-1-А	1	
R50	С2-33Н-0,125-1 к0м±5%-А-Д	1	
R51	С2-33Н-0,125-1,2 к0м±5%-А-Д	1	
R53	С2-33Н-0,25-6,8 к0м±5%-А-Д	1	
R55	С2-33Н-1-100 0м±5%-А-Д	1	
R56	С2-33Н-0,25-1500м±5%-А-Д	1	
R59	С2-33Н-0,125-10 к0м±5%-А-Д	2	
R60	С2-33Н-0,125-7,5 к0м±5%-А-Д	1	
R61	С2-33Н-0,125-5600м±5%-А-Д	1	
R62	СП5-2В6-0,5Вт-2,2 к0м±5%	1	
Ин. №	Лист	№ докум	Подп
904544	Лист 4.04.04	20 -дкц чз 255-2007	Годн-20.6.07
Изм	Лист	№ докум	Дата

ИЕАЛ 435311096 ПЭЗ

Лист
4

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-33Н	0Ж0.467.173ТУ	
	СЛ5-2ВБ	0Ж0.468.567ТУ	(2)
R63	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	1	
R65..R70	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	6	
R71..R76	С2-33Н-0,125-2 кОм±5%-А-Д	6	
R77..R82	С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-А-Д	6	
R83..R88	С2-33Н-0,25-220 кОм±5%-А-Д	6	
R90..R96	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	7	
R97	С2-33Н-0,25-3,3 кОм±5%-А-Д	1	
R98..R119..R120	С2-33Н-0,25-2,2 кОм±5%-А-Д	3	
R100	СЛ5-2ВБ-0,5Вт-10 кОм±5%	1	
R101..R102	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	2	
R104	С2-33Н-0,125-220 кОм±5%-А-Д	1	
R105	С2-33Н-0,125-6,8 кОм±5%-А-Д	1	
R110	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	1	
R111	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	1	
R112..R118	С2-33Н-0,125-1,2 кОм±5%-А-Д	7	
VD1..VD3	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	3
VD6	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	1
VD8	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	1
VD11..VD13	Сборка диодная КДС 111В	ТТ3.362.145ТУ	3
VD16..VD27	Диод КД209Б	0A0.336.469ТУ	12
VD30..VD35	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	6
VD40..VD41	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	2
VD45..VD68	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	24
VS1..VS4	Стабилитрон КС168А	0М3.362.812ТУ	2
VS2..VS3	Стабилитрон Д818Е	0М3.362.045ТУ	2
VT4	Транзистор КТ209Д	0A0.336.065ТУ	1
VT5..VT6	Транзистор КТ3102БМ	0A0.336.122ТУ	2
Инв. № посл.	204544	Он. З. О. Ч. О. Ч.	
Инв. № посл.	20	-Изм. 255-2007.5.2007	20.6.07.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

ИЕА/1.435311.096 ПЭЗ

Лист

5

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
№ поед.	Позн. и штамп	Инд. № инв. №	Подп. и дата
VT9	Транзистор KT3107К	1	
VT10	Транзистор KT313Б	1	
VT11	Транзистор KT503Г <i>АДБК.432140.988</i> - аAO.336.183ТУ	1	
VT12	Транзистор KT814Б	1	
VT13	Транзистор KT313Б	1	
VT14	Транзистор KT503Г <i>АДБК.432140.988</i> - аAO.336.183ТУ	1	
VT15	Транзистор KT814Б	1	
VT16	Транзистор KT313Б	1	
VT17	Транзистор KT503Г <i>АДБК.432140.988</i> - аAO.336.183ТУ	1	
VT18	Транзистор KT814Б	1	
VT19	Транзистор KT313Б	1	
VT20	Транзистор KT503Г <i>АДБК.432140.988</i> - аAO.336.183ТУ	1	
VT21	Транзистор KT814Б	1	
VT22	Транзистор KT313Б	1	
VT23	Транзистор KT503Г <i>АДБК.432140.988</i> - аAO.336.183ТУ	1	
VT24	Транзистор KT814Б	1	
VT25	Транзистор KT313Б	1	
VT26	Транзистор KT503Г <i>АДБК.432140.988</i> - аAO.336.183ТУ	1	
VT27	Транзистор KT814Б	1	
VT38	Транзистор KT815Г	1	
VT39	Транзистор KT313Б	1	
VT41	Транзистор KT3102БМ	1	
VT45	Транзистор KT817Г	1	
VT46	Транзистор KT816Г	1	
X1X2	Вилка РШ2Н-2-16	2	
	ДН	Датчик напряжения	1
		Конденсаторы К73-17	
C1	K73-17-2508-0,068 мкФ±5%	1	
C2,C3	K73-17-638-2,2 мкФ±5%	2	

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
№ подл.	Подл. и блок	Инд. №	Взам. инд. №
	Резисторы С2-ЗЗН	0Ж0.467.173ТУ	
R1	С2-ЗЗН-0,25-470 0м±5%-А-Д	1	
R2	С2-ЗЗН-0,125-100 к0м±5%-А-Д	1	
R6	С2-ЗЗН-0,25-10 к0м±5%-А-Д	1	
R8...R11	С2-ЗЗН-0,25-2,7 к0м±5%-А-Д	4	
T1	Трансформатор 6/Х.179.543	1	
T2	Трансформатор 6/Х.179.543-01	1	
VD1,VD2	Диод КД522Б	0Р3.362.029ТУ	2
VT1,VT2	Транзистор КТ815Г	0A0.336.185ТУ	2
VT5,VT8	Транзистор КТ209М	0A0.336.065ТУ	4
ФИ1..ФИ3	Формирователь импульсов	3	
DA1,DA2	Микросхема КР140УД708	0К0.348.095-04ТУ	2
DA4	Микросхема КР140УД20А	0К0.348.095-12ТУ	1
DD1	Микросхема К561ЛА7	0К0.348.457-11ТУ	1
DD2	Микросхема К561ЛН2	0К0.348.457-12ТУ	1
	Конденсаторы К71-7	0Ж0.461.133ТУ	
C1	K71-7-250В-0,1мкФ±0,5%	1	
C2	K71-7-250В-0,01мкФ±1%	1	
C3	K71-7-250В-0,1мкФ±0,5%	1	
544	0н.904.02.		

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание	
№ п/п	Ном. в паспорте	Взам. ном. №	Инв. № изыск.	Прич. п. изыск.
	Резисторы С2-33Н 0Ж0.467.173ТУ С2-29 0Ж0.467.130ТУ			
R1	С2-29В-0,125-16 кОм±0,5%-1-А	1		
R2	С2-29В-0,125-10 кОм±0,5%-1-А	1		
R3,R4	С2-33Н-0,125-100 кОм±1%-А-В	2		
R5,R6	С2-33Н-0,125-47,5 кОм±1%-А-В	2		
R7,R8	С2-33Н-0,125-681 кОм±1%-А-В	2		
R9,R10	С2-33Н-0,125-10 кОм±1%-А-В	2		
R11,R12	С2-33Н-0,25-2 кОм±5%-А-Д	2		
R13	С2-33Н-0,125-56 кОм±5%-А-Д	1		
R14	С2-33Н-0,125-15 кОм±5%-А-Д	1		
R15	С2-29В-0,125-187 кОм±0,5%-1-А	1		
R16,R17	С2-29В-0,125-10 кОм± 1%-1-А	2		
R18	С2-33Н-0,125-47 кОм±5%-А-Д	1		
R19	С2-33Н-0,125-82 кОм±5%-А-Д	1		
R20	С2-33Н-0,125-10 кОм±5%-А-Д	1		
VD1..VD3	Диод КД522Б	8Р3.362.029ТУ	3	
VD5	Диод КД522Б	8Р3.362.029ТУ	1	
VD9,VD10	Диод КД522Б	8Р3.362.029ТУ	2	
VS1,VS2	Стабилитрон КС510А	8А0.336.002 ТУ	2	
VT1	Транзистор КТ3107Г	8А0.336.170 ТУ	1	
VT2	Транзистор КТ3102БМ	8А0.336.122 ТУ	1	
1544	804.04.			

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
П2	Панель ДЖИЦ301413.063	1	
C1	Конденсатор К50-68-350В-100мкФ ЕВАЯ673.541.003ТУ	1	
C2	Конденсатор К73-17-250В-0,22мкФ±10% ОЖ0.461.104ТУ	1	
C3	Конденсатор К50-68-63В-100мкФ ЕВАЯ673.541.003ТУ	1	
DA 1	Микросхема КР140ЧД608 ОК0.348.095-03 ТУ	1	
	Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173 ТУ		
	СП4-1б ОЖ0.468.365 ТУ		
R1	С2-33Н-2-20 кОм±5%-А-Д	1	
R2	С2-33Н-0,25-330 Ом±5%-А-Д	1	
R3	С2-33Н-0,25-10 кОм±5%-А-Д	1	
R5	С2-33Н-1- 75 кОм±5%-А-Д	1	
R6	С2-33Н-0,25-2,7 кОм±5%-А-Д	1	
R8,R9	СП4-1б-0,25-2,2 кОм±20%-А-ВС-2	2	
R10	СП4-1б-0,25-1 кОм±20%-А-ВС-2	1	
R11	С2-33Н-2-100 Ом±5%-А-Д	1	
R12	С2-33Н-0,25-100 Ом±5%-А-Д	1	
R13	С2-33Н-0,125-680 Ом±5%-А-Д	1	
R14	С2-33Н-0,25-2,7 кОм±5%-А-Д	1	
R15,R16	СП4-1б-0,25-10 кОм±20%-А-ВС-2	2	
R17	С2-33Н-0,25-1,2 кОм±5%-А-Д	1	
R18	С2-33Н-0,125-180 кОм±5%-А-Д	1	
R19	С2-33Н-0,125-5,6 кОм±5%-А-Д	1	
R20	С2-33Н-0,125-15 кОм±5%-А-Д	1	
R21	С2-33Н-0,125-43 кОм±5%-А-Д	1	
R22,R23	Резистор СП5-22-1Вт-10кОм±5%-В ОЖ0.468.551 ТУ	2	

№ подл.

644
en 3.04.05№ подл.
Подл. и форма
Взам. №
Инж. №
Годн. и форма

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
№ подл.	Подл. в данных от 3.04.04.	Взам. инв. №	Инв. №
№ подл.	Подл. в данных от 3.04.04.	Годн. и змени	
V1,V2	Диод КД209В	дA0.336.469 ТУ	2
V3	Транзистор КТ816Б	дA0.336.186 ТУ	1
V4	Тиристор Т222-20-5-6-УХЛ21 ТУ16-95	2006 ИЕАЛ432000.053ТУ	1
V5	Транзистор КТ315Г	ЖК3.365.200 ТУ	1
V6,V7	Диод КД522Б	БР3.362.029 ТУ	2
XР5	Вилка РП10-22"3"	БР0.364.025 ТУ	1
П3	Панель информации ДЖИЦ.687254.113		1
БС	Блок силовой ДЖИЦ.656121.094-03		1
C1..C6	Конденсатор МБГЧ-1-1-500В-05мкФ±10%-50	ОЖ0.462.141ТУ	6
R1..R6	Резистор С5-35В-25-20 0м±5%	ОЖ0.467.551 ТУ	6
R11..R13	Резистор С2-33Н-2-240 0м±5%	ОЖ0.467.104 ТУ	3
T1..T3	Трансформатор тока	ДЖИЦ.671231003	3
V1..V6	Тиристор Т161-160-7-42-УХЛ2 ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.053ТУ	2006	6 ⑯
V7	Диод Д232-50-8-УХЛ21 ТУ16-95	ИЕАЛ432310.041ТУ	1
X5	Вилка РП10-22 "3"	БР0.364.025 ТУ	1
A1..A6	Трансформатор ДЖИЦ.671151010		6
T1	Трансформатор ДЖИЦ.671151009		1
R1	Резистор С2-33Н-2-24 0м±10%-А-Д	ОЖ0.467.173ТУ	1
R3	Резистор С2-33Н-0,5-100 0м±10%-А-Д	ОЖ0.467.173ТУ	1
V1..V3	Диод КД209А	дA0.336.469ТУ	3
	Переменные данные для исполнений		
	ИЕАЛ.435311.096-03		
	Сеть 220В, 50Гц		
L1	Дроссель ДЖИЦ.306141.002		1
T1..T3	Трансформатор 6ДЖ 170.089		3
T4	Трансформатор ДЖИЦ.672139.012-04		1

№ подп.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Наименование	Кол.	Примечание
						ИЕАЛ435311.096		
						Сеть 380В, 50Гц		
L1						Дросель ДЖИЦ.306141.002	1	
T1..T3						Трансформатор 6ДЖ 170.089-03	3	
T4						Трансформатор ДЖИЦ.672139.012	1	
						ИЕАЛ435311.096-22		
						Сеть 380В, 50Гц		
L1						Дросель ДЖИЦ.306141.002	1	
T1..T3						Трансформатор 6ДЖ 170.089-03	3	
T4						Трансформатор ДЖИЦ.672139.010	1	
						ИЕАЛ435311.096-14		
						Сеть 220В, 50Гц		
C4						Конденсатор К50-77-400В-3300 мкФ ЕВАЯ673 541.013ТУ	1	
L2						Дросель ДЖИЦ.306141.001	1	
T1..T3						Трансформатор 6ДЖ 170.089	3	
T4						Трансформатор ДЖИЦ.672139.012-04	1	
						ИЕАЛ435311.096-11		
						Сеть 380В, 50Гц		
C4						Конденсатор К50-77-400В-3300 мкФ ЕВАЯ673 541.013ТУ	1	
L2						Дросель ДЖИЦ.306141.001	1	
T1..T3						Трансформатор 6ДЖ 170.089-03	3	
T4						Трансформатор ДЖИЦ.672139.012	1	
45474	en.3.04.04.							

Номер	Подпись и дата	Взам. №	Инв. №	Подпись и дата	Причина	Зона	Поз обозначе- ние	Наименование	Код	Примечание
								Конденсаторы К10-17 0Ж0.460.172ТУ		
								K73-17 0Ж0.464.104 ТУ		
								K50-68 ЕВАЯ 673 541003 ТУ		
							C1,C2	K10-17-16H90-0,47мкФ	X1	(1)
							C3,C4	K73-17-250В-0,1мкФ±5%	2	
							C5	K10-17-16H90-0,47мкФ	1	
							C6	K73-17-250В-0,1мкФ±5%	1	
							C7	K10-17-16M1500-0,01мкФ±10%	1	
							C8	K10-17-16M47-100пФ±5%	1	
							C9	K73-17- 250В-0,1мкФ±5%	1	
							C10	K73-17-250В-0,047мкФ±5%	1	
							C11	K10-17-16H90-0,47мкФ	1	
							C12	K50-68-16В-1000мкФ±20%	1	
							C13	K50-68-16В-100мкФ±20%	1	
							C14	K10-17-16H90-0,47мкФ	1	
							C15	K50-68-25В-470мкФ±20%	1	
							C16	K50-68-16В-1000мкФ±20%	1	
							C17	K50-68-25В-470мкФ±20%	1	
							C18,C19	K50-68-16В-220мкФ±20%	2	
							C20	K10-17-16H90-0,047мкФ	1	
							C2	K50-68-63В-10мкФ±20%	1	(1)
							DA1	Микросхема К 140УД608 БК0.348.095-03ТУ	1	
							DA2	Микросхема КР572ПВ2АБК0.348.432-04ТУ	1	
							DA3	Микросхема К 140УД608 БК0.348.095-03ТУ	1	
							DA4	Микросхема КР142ЕН5А БК0.348.634-02ТУ	1	
							DD1,DD2	Микросхема К 561ЛА7 БК0.348.457-11ТУ	2	
							DD3	Микросхема К 561ЛЕ5 БК0.348.457-05ТУ	1	
							DD4	Микросхема К 561ЛА7 БК0.348.457-11ТУ	1	

Инв. № подл.	1	ДЖИЦ.687.254.113
Изм.	Лист	№ докум
Разраб.	Морозкин	11.05.05
Проб.	Куликовский	11.05.05
Н.бюро	Рысыкин	12.05.05
Н.контр.	Горячева	15.05.05
Чтврт.	Мишиной	15.05.05

Панель информации.
Перечень
элементов

Лит.	Лист	Листов
A	1	3

Зонд	Поз обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
	005	Микросхема К561ИД1 ёКО.348.457-20ТУ	1	
	006	Микросхема К561ИН2 ёКО.348.457-12ТУ	1	
	HG1..HG3	Индикатор цифровой АЛС33861 ёА0.336.125ТУ	3	
	HL1,HL3,HL6	Индикатор единичный КИПД36Г-Л АДБК.432.220.511ТУ	3	зеленый
	HL2,HL4,	Индикатор единичный КИПД36Б-К АДБК.432.220.511ТУ	4	красный
	HL5,HL7			
		Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173ТУ		
		СП5-22 ОЖ0.468.506ТУ		
	R1..R6	С2-33Н-0,125-200 0M±5%-А-Д	6	
	R7	С2-33Н-0,125-8,2кОм±5%-А-Д	1	
	R8	С2-33Н-0,25-1,8кОм±5%-А-Д	1	
	R9	С2-33Н-0,125-8,2кОм±5%-А-Д	1	
	R10	С2-33Н-0,125-100кОм±5%-А-Д	1	
	R11	С2-33Н-0,125-8,2кОм±5%-А-Д	1	
	R12	С2-33Н-0,25-15кОм±5%-А-Д	1	
	R13	С2-33Н-1-3,3кОм±5%-А-Д	1	
	R14..R16	С2-33Н-0,125-8,2кОм±5%-А-Д	3	
	R17,R18	СП5-22-1ВТ-10кОм±5%	2	
	R19,R20	С2-33Н-0,125-47кОм±5%-А-Д	2	
	R21,R22	С2-33Н-0,125-100кОм±5%-А-Д	2	
	R23*,R24*	С2-33Н-0,125-150кОм±5%-А-Д	2	*Подбирается при наладке
	R25,R26	С2-33Н-0,125-30кОм±5%-А-Д	2	
	R29 R32,R27	С2-33Н-0,125-10кОм±5%-А-Д	11	
	R34..R38,R60			
	R33	С2-33Н-0,125-2,2кОм±5%-А-Д	1	
	R34..R38	С2-33Н-0,125-10кОм±5%-А-Д	5	
	R39 R43,R28	С2-33Н-0,25-15кОм±5%-А-Д	6	
	R44	С2-33Н-0,125-100кОм±1%-А-В	1	
	R45	С2-33Н-0,125-470кОм±5%-А-Д	1	

№ подп. № подп. Подп. и дата
006631 06.1.19.06
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ДЖИЦ.687.254.113 ПЭЗ

Лист
2

№ подл.	Предн. и здат.	Видим. инв. №	Инд. № документа	Подл. и здат.	Зарн	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
	Ch 19.06						Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173ТУ		
							C2-29В ОЖ0.467.130ТУ		
							СЛ5-22 ОЖ0.468.506ТУ		
						R46	C2-33Н-0,125-9,1кОм±5%-А-Д	1	
						R47	C2-33Н-0,125-1М0м±5%-А-Д	1	
						R48	СЛ5-22-1ВТ -1кОм±5%	1	
						R49	C2-33Н-0,125-10кОм±1%-А-В	1	
						R50	C2-33Н-0,125-100кОм±1%-А-В	1	
						R51,R52	C2-33Н-0,125-1кСм±5%-А-Д	2	
						R53,R54	СЛ5-22-1ВТ 10кОм±5%	2	
						R55	C2-33Н-0,125-330 Ом±5%-А-Д	1	
						R56	C2-33Н-0,25-330 Ом±5%-А-Д	1	
						R57	C2-29В-0,125-1кОм±0,1%-1-А	1	
						R58	C2-33Н-0,125-330 Ом±5% А-Д	1	
						R59	C2-29В-0,25-1М0м±0,1%-1-А	1	
						R60	C2-33Н-0,125-10кОм±5%-А-Д	1	
						VD1..VD6	Диод КД522Б ДР3.362.029ТУ	6	
						VD7	Стабилизатор КС515А дА0 336.002ТУ	1	
						VD8..VD17	Диод КД522Б ДР3.362.02914	10	
						VD18	Стабилизатор КС156А СМ3 362.812ТУ	1	
						VD19	Стабилизатор КС175А Хы3 369 00114	1	
						VD20,VD21	Диод КД243Б дА0.336.800 ТУ	2	
						VD22	Стабилизатор КС175А Хы3 369 001ТУ	1	
						VD23..VD26	Диод КД243Б дА0.336.800 ТУ	4	
						VT1	Оптропара АОТ127А дА0.336.467 ТУ	1	
						VT2	Транзистор КТ817Г дА0 336.187ТУ	1	
						VT3	Транзистор КТ315Г дА0.336.122ТУ	1	
						VT4..VT8	Транзистор КТ361Г дА0.336.065ТУ АДБК.432140.995	5	(3)
						ХР1	Вилка ГРПМШ-1-31 ШУ 2-В НЩ0.364.016 ТУ	1	

25.12.08

f-17

N1

N2

(1) 3A3R-260-2C-37JH-2

N 02097013 K32 (Испытания)

~380.500

I_d = 85 A

U_d = 260 V

напряжение на 220
в в на 380
импульсах, ти

3) U_d = 200 V

U 200 192 194 194 194 196 195 195 196 180 176

I 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2) U_d = 220 V

U 220 218 218 216 215 213 213 212 211 200 180

I 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3) U_d = 255 V

U 255 250 249 248 248 248 246 246 245 236 200

I 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

анализ
на N2

сравнение

2B



1B



3B



$$\Delta_{min} = 3,5 \times 18 = 63^{\circ}$$


20°

$$\Delta_{max} = 8,2 \times 18 = 147^{\circ}$$

Imax = 256 A / 1000, 295 3A3R


(2) MT3 - 502, 262, 400m = 6,65 B (4,4) + sp = 6,6 A/m

Hpu / 400 = ~ 3,8, Imax = 40 A/m, 55 A/m (исп.)



Питание пультов	
10.3	Номинальное
001	002
005	006

ДЖИЛ687254.113 Э3



Панель информационная
схема электрическая
принципиальная

Формат А4

EE EU

Документ 689254




Таблица 1
Параметры
компонентов

№	Номер комп. номер	Инд.	Инд.	Инд.
1	R1	1	1	1
2	R2	2	2	2
3	R3	3	3	3
4	R4	4	4	4
5	R5	5	5	5
6	R6	6	6	6
7	R7	7	7	7
8	R8	8	8	8
9	R9	9	9	9
10	R10	10	10	10
11	R11	11	11	11
12	R12	12	12	12
13	R13	13	13	13
14	R14	14	14	14
15	R15	15	15	15
16	R16	16	16	16
17	R17	17	17	17
18	R18	18	18	18
19	R19	19	19	19
20	R20	20	20	20
21	R21	21	21	21
22	R22	22	22	22
23	R23	23	23	23
24	R24	24	24	24
25	R25	25	25	25
26	R26	26	26	26
27	R27	27	27	27
28	R28	28	28	28
29	R29	29	29	29
30	R30	30	30	30
31	R31	31	31	31
32	R32	32	32	32
33	R33	33	33	33
34	R34	34	34	34
35	R35	35	35	35
36	R36	36	36	36
37	R37	37	37	37
38	R38	38	38	38
39	R39	39	39	39
40	R40	40	40	40
41	R41	41	41	41
42	R42	42	42	42
43	R43	43	43	43
44	R44	44	44	44
45	R45	45	45	45
46	R46	46	46	46
47	R47	47	47	47
48	R48	48	48	48
49	R49	49	49	49
50	R50	50	50	50
51	R51	51	51	51
52	R52	52	52	52
53	R53	53	53	53
54	R54	54	54	54
55	R55	55	55	55
56	R56	56	56	56
57	R57	57	57	57
58	R58	58	58	58
59	R59	59	59	59
60	R60	60	60	60

ОАО «Электровыпрямитель»
НИЦ ПТ (ОГК)
Служебная записка № 423
от 3.10.2008г.

Начальнику отдела
сбыта
Монахову Е.К.

На с/з №18/5-117-7440 от 01.10.2008г.

Сообщаем Вам, что для переделки агрегата ВАЗП-260-80 на напряжение сети 220В рекомендуем потребителю выполнить следующие работы:

1. Разомкнуть звезду первичной обмотки силового трансформатора Т4. Полученные три вывода (по одному на каждой катушке) зачистить и сформировать на них кольцо или надеть наконечник. Произвести соединение обмоток согласно схемы, приведенной в приложении.
2. На трансформаторах Т1...Т3 (расположены на внутренней поверхности двери) отсоединить провод с маркировкой 66 от вывода 12 каждого трансформатора. Соединить между собой выводы 1:T1 (провод 39) и 12:T2, 1:T2 (провод 40) и 12:T3, 1:T3 (провод 41) и 12:T1. Схема соединения также приведена в приложении. При правильном и аккуратном исполнении переделка не отображается на работе агрегата, гарантия сохраняется.

Приложение: Схема соединения трансформаторов – 1 лист.

Директор НИЦ ПТ

Шестоперов Г.Н.


Исп. Куликовский А.Г.

т. 67-49

Приложение к с/з № 423 от 9.10.2008

Схема соединения обмоток агрегата ВАЗП-260-80 для работы от сети 220В 50Гц.

До изменения



После переделки

